

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 02

OBRA: REFORMA E PINTURA - ESF JOÃO MADSEN E ESF TIAGO BOGADO

LOCAL: RUA ESTEVÃO ALVES CORREA, BAIRRO ALTO

\mathbf{n}	٩TΑ	۱.	21	ın	١Q.	n	ገ 1	7
v	11	١.	44	ľ	10	4	וע	•

DATA: 24/08/20	017						
	SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO			unid		
1 ("("11_()()) 1	INSTALAÇÃO DE ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACINTERRUPTORES	PRODUÇÃO DA EQUIPE		1	unid		
CÓDIGO/SINAPI	MÃO DE OBRA	SALÁRIO		QUANT.		-	CUSTO HORÁRIO
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		12,85		0,083		1,07
			CUSTO HORÁRIO DA		DA MÃO DE OBRA		1,07
CÓDIGO/SINAPI	MATERIAIS	UNID.	CUSTO QUANTIDADE		DES	CUSTO	
I 38091 I	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	М	2,17		1		2,17
			CUSTO UNITÁR	O UNITÁRIO DE MATERIAIS			2,17
CUSTO DIRETO TOTAL :						R\$	3,24
BONIFICAÇÃO :						R\$	0,00
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :						R\$	3,24

Aquidauana/MS, 30 de julho de 2018

EDUARDO ALCANTÚ

ENGENHEIRO CIVIL CREA-MS 20708 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA